



SAB SWADAYA
PERUMAHAN THE SPRING VILLE
DS.SUKARAYA, KEC.KARANG BAHAGIA, KAB.BEKASI



RENCANA ANGGARAN BIAYA

MENAMBAH KETINGGIAN & COR TIANG TENGAH TOWER SAB DI FASOS 2

DATE	To be discussed	S/D	To be discussed
------	-----------------	-----	-----------------

NO	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	UNIT	TOTAL (Rp)		TOTAL (Rp)	
				EST HARGA/UNIT	BUDGET	AKTUAL	BALANCE
1	MATERIAL				Rp 6.048.300	Rp -	Rp 6.048.300
	BESI 13 ULIR	9	BTG	Rp 107.000	Rp 963.000		
	BESI SIKU 60X60 (FULL)	8	BTG	Rp 355.000	Rp 2.840.000		
	CINCIN BESI 8 UK 25X25	30	PCS	Rp 5.300	Rp 5.300		
	CINCIN BESI 8 UK 8X12	40	PCS	Rp 2.500	Rp 100.000		
	KAWAT BENDRAT	3	KG	Rp 20.000	Rp 60.000		
	TRIPLEK 12 MM	4	LBR	Rp 135.000	Rp 540.000		
	KASO 4X6	2	IKAT	Rp 145.000	Rp 290.000		
	BAMBU	10	BTG	Rp 15.000	Rp 150.000		
	SEMEN RAJAWALI	12	SAK	Rp 50.000	Rp 50.000		
	PASIR COR	1/2	KIJANG	Rp 250.000	Rp 250.000		
	BATU SPLIT 1/2	1	KIJANG	Rp 550.000	Rp 550.000		
	CHORMEN (PENGERSAS BETON)	2	KG	Rp 50.000	Rp 50.000		
	PAKU DLL	1	LOT	Rp 200.000	Rp 200.000		
2	OPERASIONAL				Rp 6.550.000	Rp -	Rp 6.550.000
	JASA TUKANG (CUTTING ,LAS, RAKIT BESI)	1	TIM	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000		
	JASA TUKANG (BEKISTING, COR) (2 ORANG X 3 HARI)	1	TIM	Rp 1.050.000	Rp 1.050.000		
	DANA TAKTIS	1	LOT	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000		
	TOTAL				Rp 12.598.300	Rp -	Rp 12.598.300

OPTIONAL : SEWA ALAT UKUR CEK KETINGGIAN TOWER FASOS 1 DAN 2 : Rp 2.000.000,- (Nego)

TOTAL (Rp)	BUDGET	AKTUAL	BALANCE
	Rp 12.598.300	Rp -	Rp 12.598.300

NO DOC : 017/SABSWADAYA/TSV/DOC/26

BEKASI, 2 AGUSTUS 2026

TIME LINE

MENAMBAH KETINGGIAN & COR TIANG TENGAH TOWER SAB DI FASOS 2

NO	DESC	TO BE DISCUSSED			
		W-1	W-2	W-3	W-4
1	CUTTING ,RAKIT BESI,LAS				
2	BEKISTING, PENGECORAN				
3	PROSES TUNGGU COR KERING				
4	INSTALASI ULANG TOREN,PIPA & LISTRIK				
5	PROSES SUPLAI KEMBALI				



SISA TIANG KEATAS
+/- 1 METER

TINDAKAN SEMENTARA

1. PROSES SUPLAI DARI FASOS 2 MENGGUNAKAN TOWER DAN TOREN MILIK BANG ADI (BAJA)
2. PERUBAHAN INSTALASI SEMENTARA DARI 2 SUMUR SAB KE TOWER BANG ADI

RESIKO :

1. SUPLAI AIR TIDAK LEBIH BESAR KE JARINGAN SAB SWADAYA
2. SEMENTARA TIDAK MENGGUNAKAN FILTER SEHINGGA ADANYA RESIKO AIR KERUH.